

Járnlist ehf.


Cube –V.O – 1.10

Varahlutasala og framleiðandi Járnlist ehf. S:434-1500

Íhlutalisti:

Gúmmipéttihringur	1stk
K3 með G9 fattningu	1stk
Samtengi	3stk
Prófill 100x100x100x4 mm með áföstu plexíröri	1stk
Innansekkantskrúfa m4x12mm	2stk
Leiðbeiningar	1stk

Sprengimynd



Leiðbeiningar:

Ávallt skal leita til löggilds rafvirkja við uppsetningu á ljósi, annars fellur ábyrgð úr gildi.

Tengja skal bláa vírinn við N, brúna við L og gul/grænan við jörð með meðfylgjandi samtengi.

Festa skal K3 á rafmagnsdós og stillt af. Festa skal síðan prófill með tveimur m4x12 skúfum og herða þéttingsfast. Athugið að við uppsetningu án gúmmíhringsins fellur ábyrgð úr gildi en hann hindrar að vatn getur komist inn í ljósið.